

# Fiche technique du produit **DK1KC1450**

## CONTACT AUXILIAIRE F, Z

Statut commercial : Arrêt de fabrication



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

### Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 1989

La référence **DK1KC1450** est remplacée par le groupe de produits suivant :



#### Auxiliaires électriques GS1AM110

TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I/Test - 1F - 32...1250A - toute cde

Qté 2



#### fusibles commutateur - sectionneur GS1QQD4

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 400A

Qté 1



#### Poignées et axes GS2AH230

TeSys GS - poignée externe rotative droite - 100A à 400A - IP65 - noire

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 1990

Ou La référence **DK1KC1450** est remplacée par le groupe de produits suivant :



### Auxiliaires électriques GS1AM110

TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I/Test - 1F - 32...1250A - toute cde

Qté 2

---



### fusibles commutateur - sectionneur GS1QQD4

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 4P 4F - DIN - 400A

Qté 1

---



### Poignées et axes GS2AH250

TeSys GS - poignée externe rotative droite - 630A à 1250A - IP65 - noire

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 1990