

Fiche technique du produit **DK1KC1310** INTER-FUS 3X400A 2

Statut commercial : Arrêt de fabrication



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 1989

La référence **DK1KC1310** est remplacée par le groupe de produits suivant :



Poignées et axes GS1AH02

TeSys GS1 - commande rotative latérale droite - 100..400A - poignée noire

Qté 1



Auxiliaires électriques GS1AM110

TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I/Test - 1F - 32...1250A - toute cde

Qté 2



fusibles commutateur - sectionneur GS1QQD3

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 400A

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 1990

Ou La référence **DK1KC1310** est remplacée par le groupe de produits suivant :



Auxiliaires électriques GS1AM110

TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I/Test - 1F - 32...1250A - toute cde

Qté 2



fusibles commutateur - sectionneur GS1QQD3

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 400A

Qté 1



Poignées et axes GS2AH104

TeSys GS - Poignee directe 630-800a

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 1990