

Fiche technique du produit **DK20**

Domino 22, ELEMENT DE CONTACT

Statut commercial : Arrêt de fabrication



Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 octobre 2003

La référence DK20 est remplacée par :



Fonctions électriques ZBE1013

Harmony - bloc contact - 1F - raccordement cosses Faston

Qté 2

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 11 janvier 2003

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique