

Fiche technique du produit

Caractéristiques

DL1CA012

LAMPE BA9S 12V

Statut commercial : Arrêt de fabrication



Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 1995

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Type d'accessoire / élément séparé	Lampe à incandescence
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'éclairage
Destination d'accessoire/ élément séparé	Bouton-poussoir lumineux
[Us] tension d'alimentation	12 V CA/CC
Couleur de signal	Incolore
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Culot de lampe	BA 9s
----------------	-------

La référence DL1CA012 est remplacée par :



Accessoires DL1CE012

Harmony lampe de signalisation à incandescence - incolore - BA9s - 12V 2,6W

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 1996