

# Fiche technique du produit **DL22**

## Domino 22, CORPS A CONTACT



Statut commercial : Arrêt de fabrication



### Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 octobre 2003

La référence DL22 est remplacée par le groupe de produits suivant :

	<b>Fonctions électriques ZB4BZ1033</b> Harmony XB4 - corps de bouton - 2F - raccordement cosses Faston Qté 1
	<b>Fonctions électriques ZBE1023</b> Harmony - bloc contact - 1O - raccordement cosses Faston Qté 2

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 11 janvier 2003 | référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique