

# Fiche technique du produit XCKJ5987M01

## INTERRUPTEUR DE SECURITE

Statut commercial : Arrêt de fabrication



### Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 2000

La référence XCKJ5987M01 est remplacée par :



### Interrupteurs de sécurité XCSE5341

Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 1O+2F 230V - 2xPg13

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2001