

Statut commercial : Arrêt de fabrication



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

### Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 1999

### Durabilité de l'offre

Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### La référence XCKJ5970 est remplacée par :



#### Interrupteurs de sécurité XCSA501

Preventa XCS-A - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 1O+2F - 1xPg13

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2000